



Max. 600 V, CAT II, 19 A!

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation der Zählerprüfklemme spannungsfrei ist. Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing the meter test terminal clip it is important that the power is free of voltage. The rules for working on energised equipment are to be followed.

ÄZ 00