



WH 016



SCHÜTZINGER

### **Max. 600 V, CAT II, 19 A!**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.  
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- Geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift unter eine Leiterplatte geschraubt, geklemmt oder gelötet.
- When installing it is important that the power is free of voltage.  
The rules for working on energised equipment are to be followed.
- Suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed under, clamped under or soldered on a printed circuit board.

ÄZ 00