



WH 051

SCHÜTZINGER

**Max. 1000 V, CAT II, 32 A !**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.  
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- 1. Seite, Stecker: 1000 V CAT II, 32 A  
2. Seite: kundenspezifisch,  
bei Konfektion Norm beachten
- When installing it is important that the power is free of voltage.  
The rules for working on energised equipment are to be followed.
- 1<sup>st</sup> side, plug: 1000 V CAT II, 32 A  
2<sup>nd</sup> side: customer specific,  
pay attention to standards while assembling

ÄZ 00

Wichtiger Hinweis:

- Die Sicherheit des Produkts ist nur bei Einbau / Anwendung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet.
- Bei speziellen Anwendungen obliegt die Prüfung der Einhaltung der im Katalog angegebenen Vorschriften dem Anwender.